



SCHEDA TECNICA

REV1

KLEARTOP

FINITURA TRASPARENTE BICOMPONENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

KLEARTOP è un formulato a base di speciali resine poli-acriliche in dispersione acquosa. Essendo un prodotto catalizzato offre ottime prestazioni in durezza, resistenza chimica e resistenza all'abrasione.

Prodotto con certificazione CATAS ad uso alimentare.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione: interni o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.

Specifico per: **AKRYLINE** e **DEKORITE**, ma utilizzabile anche come protettivo per i decorativi della linea ADICOLOR.

***Importante:** Nel caso di applicazioni su VENETIAN FAUX o VENYSÉ contattare la nostra assistenza tecnica.*

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa e di finitura.

Tutti i supporti devono essere puliti, sani e asciutti.

Si consiglia di preparare i supporti trattati con **DEKORITE** o **AKRYLINE** mediante carteggiatura meccanica con mono-spazzola o levigatrice e successiva depolveratura.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto è composto da due componenti da miscelare accuratamente al momento dell'uso. Aggiungere a **KLEARTOP** tutto il contenuto di **CATALFIN** mescolando accuratamente per far sì che i due componenti siano perfettamente emulsionati. In caso fosse necessario dare un effetto anticivolo aggiungere l'additivo **ANKORTEC** nella misura del 10% in peso al prodotto già catalizzato. In questo caso la finitura perderà alcuni dei gloss dichiarati.

La catalisi deve essere effettuata a peso e non a volume. Nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.

Catalisi: **KLEARTOP** 100 + **CATALFIN** 20.

Per ottenere un'ottimale resistenza a pavimento applicare due mani di prodotto con rullo a pelo raso, pennello oppure a spruzzo airless. Per la versione lucida **KLEARTOP** 100 è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza della superficie.

Importante: se tra una mano e l'altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata grana 320.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

✋	Resa teorica per mano (m ² /ℓ) (con prodotto catalizzato, su fondo liscio)	ISO 7254	▪ KLEARTOP	12 ÷ 14
💧	Diluzione (%)	-	▪ KLEARTOP	Pronto all'uso
☐	Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 100 ℓ/m ² :			
	Fuori polvere	30 ÷ 45 minuti		
	Sovrapplicazione	2 ÷ 4 ore		
	Calpestabile al traffico leggero	24 ore		
	Calpestabile al traffico pesante	48 ore		
🕒	Asciugatura completa	7 giorni		
🕒	Pot life	3 ore		
♻️	Peso specifico (Kg/ℓ)	ISO 2811	▪ KLEARTOP	1,050 ± 0,02
•	Viscosità Coppa Ford 4 (sec)	ISO 2555	▪ KLEARTOP	15 ÷ 25
↗	Gloss (60°)	ISO 2813	▪ KLEARTOP 5 ▪ KLEARTOP 30 ▪ KLEARTOP 50 ▪ KLEARTOP 100	▪ 3 ÷ 7 ▪ 25 ÷ 35 ▪ 45 ÷ 55 ▪ 85 ÷ 100
⊙	Residuo secco in peso (%)	-	▪ KLEARTOP	40 ± 1

COV	Contenuto organico volatile (g/ℓ) (calcolato su prodotto pronto all'uso Kleartop + Catalfin)	▪ cat J	▪ BA	▪ lim max 140	90
-----	---	---------	------	---------------	----

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- *Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.*
- *I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente e del supporto.*
- *Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione.*
- *I consumi indicati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alla "mano" dell'applicatore.*
- *Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.*
- *Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.*
- *Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.*

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- *Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa **scheda di sicurezza**.*
- *Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.*
- *Conservare il barattolo ben chiuso.*
- *Teme il gelo.*

COLORI

Trasparente.